# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-105745

(43) Date of publication of application: 23.04.1996

(51)Int.GI.

G01C 17/38

(21)Application number: 06-241375

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

05.10.1994

(72)Inventor: IWATA TAIJI


# (54) METHOD AND APPARATUS FOR CORRECTION OF AZIMUTH ERROR OF TERRESTRIAL MAGNETISM SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To correct the azimuth error of a terrestrial magnetism sensor mounted on a car, being run, without turning the car once by suspensing its running operation regarding a method and an apparatus which are used to correct the azimuth error of the terrestrial magnetism sensor used in a self-contained navigation

system.

CONSTITUTION: Outputs of a terrestrial magnetism sensor are stored sequentially in a RAM (Step 1001). When a distance R' from a criterion point on a two-dimensional plane differs from a criterion distance R (Step 1004), it is judged that a magnetization state has been changed, data on three points is taken out from data stored in the RAM (Step 1008), and coordinates of one point which is situated in the distance R are taken out from it so as to be used as a correction value (Step 1010).



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開番号

# 特開平8-105745

(43)公開日 平成8年(1996)4月23日

(51) Int.Cl.6---

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

G01C 17/38

G

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平6-241375

(22)出願日

平成6年(1994)10月5日

(71)出顧人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 岩田 泰治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内


(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)

### (54) [発明の名称] 地磁気センサの方位誤差の補正のための方法と装置

#### (57)【要約】

【目的】 自立型ナビゲーションシステムにおいて使用 される地磁気センサの方位誤差を補正するための方法と 装置に関し、走行中の自動車に搭載された地磁気センサ の方位誤差を、走行を中断して自動車を1回転させると となく、補正することを可能にする地磁気センサの方位 誤差の補正のための方法と装置を提供する。

【構成】 地磁気センサの出力をRAMに順次格納して おき (ステップ1001) 、2次元平面上での基準点か らの距離R′が基準距離Rと異なるとき(ステップ10 04) 着磁状態が変化したと判断して、RAMに格納さ れているデータから3点のデータを取り出して(ステッ プ1008)、それらから距離Rにある1点の座標を算 出して補正値とする(ステップ1010)。



10

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 移動体に搭載され地磁気の方位を示す2次元座標値を出力する地磁気センサの方位誤差を補正する方法であって、

- a) 移動体が走行している間に地磁気センサが出力する 相異なる2次元座標値を3組記憶し、
- b) 記憶された3組の2次元座標値が2次元平面上に定める3点のいずれからも所定の距離にある点の2次元座標値を算出することによって、補正値を得るステップを具備する方法。

【請求項2】 c)地磁気センサが出力する2次元座標値が2次元平面上に定める点と基準点との距離を算出し、

d) 該算出された距離を基準距離と比較することによって地磁気センサの方位誤差の有無を検出するステップを さらに具備する請求項1記載の方法。

【請求項3】 前記ステップa)は

- i)地磁気センサが出力する2次元座標値のうち所定個の最新データを格納し、
- ii) 前記ステップd) で方位誤差の存在が検出された後 20 において、格納されている最新データの中から前記相異なる3組の2次元座標値を選択するサブステップを具備する請求項2記載の方法。

【請求項4】 前記サブステップii)において前記格納されている最新データの中の最大値、最小値及び最大値と最小値の平均に最も近い値を有する3組の2次元座標値を選択する請求項3記載の方法。

【請求項5】 前記サブステップii)において、前記格納されている最新データの中で相互に120°をなす3つの方位に最も近い方位を示す3組の2次元座標値を選 30択する請求項3記載の方法。

【請求項6】 移動体に搭載され地磁気の方位を示す2次元座標値を出力する地磁気センサの方位誤差を補正する装置であって、

移動体が走行している間に地磁気センサが出力する相異なる2次元座標値を3組記憶する座標値記憶手段と、

記憶された3組の2次元座標値が2次元平面上に定める 3点のいずれからも所定の距離にある点の2次元座標値 を算出することによって補正値を得る手段とを具備する 装置。

【請求項7】 地磁気センサが出力する2次元座標値が 2次元平面上に定める点と基準点との距離を算出する手

該算出された距離を基準距離と比較することによって地 磁気センサの方位誤差の有無を検出する手段とをさらに 具備する請求項6記載の装置。

【請求項8】 前記座標値記憶手段は地磁気センサが出力する2次元座標値のうち所定個の最新データを格納する手段と前記方位誤差検出手段が方位誤差の存在を検出した後において、格納されている最新データの中から前

記相異なる3組の2次元座標値を選択する手段とを具備 する請求項7記載の装置。

【請求項9】 前記選択手段は前記格納手段に格納されている最新データの中の最大値、最小値及び最大値と最小値の平均に最も近い値を有する3組の2次元座標値を 選択する請求項8記載の装置。

【請求項10】 前記選択手段は前記格納手段に格納されている最新データの中で相互に120°をなす3つの方位に最も近い方位を示す3組の2次元座標値を選択する請求項8記載の装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、自立型ナビゲーションシステムにおいて使用される地磁気センサの方位誤差を 補正するための方法と装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年GPS(Global Positioning System)等を用いた電波航法、及び/又は方位センサ、速度センサを用いた自立航法による車載用ナビゲーションシステムの実用化が急速化している。このうち、自立航法を用いたナビゲーションでは、自動車の進行方向を検出する方位センサの誤差が直接ナビゲーションシステムの性能にかかわってくるので、地磁気センサを方位センサとして使用したシステムでは地磁気センサには高い精度が要求される。

【0003】通常自動車の車体は、鉄(磁性体)によっ て構成されているので、自動車内の電送品、走行中に送 電線の近くを通過するなどの影響により、自動車自体が 磁気を帯びる。との様な状態を着磁と呼ぶ。地磁気セン サの出力は、地磁気の方位を表わす方位ベクトルのX成 分と Y成分を示す 2 つの電圧出力が有り、 この 2 つの出 力値は、横軸を方位としてプロットするとある基準電圧 (地磁気センサ毎に決まっている) を軸にしてsinカ ーブとcosカーブを描く。地磁気センサの出力電圧を X-Y平面上にプロットすると、地磁気以外の外部から の磁気影響が全く無い場合、基準電圧に対応する点を中 心とし、出力電圧の上限と下限の差の1/2を半径とす る円を描く。車体が着磁すると、地磁気センサの出力電 圧に着磁によるオフセットが加わり、それらが描く円の 中心は基準点から変位する。そのため、地磁気センサの 40 出力から算出した方位と実際の方位は一致しなくなる。

【0004】この方位誤差を補正するため、地磁気センサを搭載している自動車を1回転させ、X成分及びY成分のそれぞれの電圧値の最大値と最小値の平均を算出して新たな基準電圧(補正値)とする方法がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この方法では、自動車が走行中に何らかの影響で車体に新たな着磁が生じた場合、走行を中止して自動車を1回転させて補正を行わなければならないという問題がある。した

3

がって本発明の目的は、走行中の自動車に搭載された地磁気センサの方位誤差を、走行を中断して自動車を1回転させることなく、補正することを可能にする地磁気センサの方位誤差の補正のための方法と装置を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、移動体 に搭載され地磁気の方位を示す2次元座標値を出力する 地磁気センサの方位誤差を補正する方法であって、移動 体が走行している間に地磁気センサが出力する相異なる 2次元座標値を3組記憶し、記憶された3組の2次元座標値が2次元平面上に定める3点のいずれからも所定の 距離にある中心点の2次元座標値を算出することによって補正を得るステップを具備する方法が提供される。

【0007】本発明によれば、移動体に搭載され地磁気の方位を示す2次元座標値を出力する地磁気センサの方位誤差を補正する装置であって、移動体が走行している間に地磁気センサが出力する相異なる2次元座標値を3組記憶する座標値記憶手段と、記憶された3組の2次元座標値が2次元平面上に定める3点のいずれからも所定の距離にある中心点の2次元座標値を算出することによって補正値を得る手段とを具備する装置もまた提供される。

#### [0008]

【作用】着磁後(着磁状態が変化した後)であっても、その後着磁状態が変化しない間にサンプリングされた相異なる3組の2次元座標値が定める3点は新たな基準点から円の半径に相当する所定の距離(地磁気センサの出力電圧の上限と下限の差の1/2)にあるので、該3点のいずれからも所定の距離にある点の2次元座標値を算出することによって補正値を得ることができる。

#### [0009]

【実施例】図1は本発明に係る方位誤差補正機能を備えた地磁気センサの構成を表わす。地磁気センサ10から出力されるアナログ電圧V、、V、はA/Dコンバータ12でディジタル信号に変換されCPU14へ入力される。CPU14は、後に詳述するように、入力されたV、、V、の値から着磁状態の変化を検知し、着磁補正を行ない、補正された値から方位を算出してナビゲーションシステム16へ入力する。着磁補正のためのデータはRAM18に一時的に格納される。

【0010】地磁気センサ10を取り付ける位置は、自動車の外装(鉄板)、計器類等から出来るかぎり離れた場所に設置することが望ましいが、車載する以上避けられない状況も有るので、現在最も適当とされている車内の天井の真ん中あたりに、地面と水平に取り付ける。 A/Dコンバータ12の性能は、最低2chの入力・出力を装備し、12bit以上の分解能力を備え、1秒間に10回以上はデータが変換可能なものを使用する。

【0011】CPU部14は、地磁気センサ10のデー 50

タ処理のみを行う為の専用とし、ナビゲーションシステ ムの処理を行うCPUとは独立させ、上記の装置10. 12.14.18を一塊として地磁気センサとしてモジ ュール化する方が現実的である。図2はCPU14の動 作のフローチャートである。地磁気センサ10の出力V . , V、をA/Dコンバータ12を介して読み込み(ス テップ1000)、RAM18に格納し(ステップ10 01)、(V<sub>\*</sub>, V<sub>\*</sub>)と現在の基準点(V<sub>\*0</sub>, V<sub>\*0</sub>) との距離R′を計算する(ステップ1002)。この値 R'と理論的半径R( $V_x$ ,  $V_v$ の振幅の1/2)とを 比較し(ステップ1004)、その差が許容値以下であ るか、許容値以上であってもその状態が未だ△丁時間継 続していなければ、V、, V、の値から方位を計算して ナビゲーションシステム16へ出力する(ステップ10 06)。RAM18中のV,, V,の格納領域が満杯に なった以後は古いものから順にその上に新しいデータが 上書きされて消されていく。したがってRAM18には 所定個数の最新のデータが常に格納される。なお、RA M18に格納すべきデータの個数は、少なくとも上記時 間△Tにおいて生成されるデータ数以上であることが望

【0013】ステップ1010における補正値(基準値  $V_{*o}$ ,  $V_{*o}$ )の計算方法を以下に詳細に説明する。自動車が普通に走行したとき、進行方向は常に変化している。この間に蓄えられたRAM内のデータは、自動車があらゆる方向を向いた時のデータ、すなわち、地磁気センサがあらゆる方向を向いたときのデータという事になる。図3に示すように、RAM内のデータから3点A、B、Cを取り出し、 $V_*-V_*$  平面上でそれらを中心とする半径Rの円を描くとそれらは1点O′で交わるはずである。交点O′の座標が新たな基準値 $V_{*o}$ ,  $V_{*o}$ である。具体的には、3つのうちの2つの円の方程式を連立させて解くことにより交点の座標を2つ求め、これらのうち、第3の円の方程式を満たすものを選ぶことにより交点O′の座標  $(V_{*o}, V_{*o})$  が得られる。誤差のため

に3つの円が一点で交わらないときは、2つの円の2つの交点を通る線と他の2つの円の2つの交点を通る線と の交点を交点O′とする。

【0014】RAMに格納されているデータの中から3点の座標を選び出す場合、それらが2次元平面上で互いに離れていればいるほど計算の精度が良い。そのためには、例えば、図4のフローに従ってV、またはV、について格納データ全体をスキャンして最大値と最小値を見い出し(ステップ1100~1104)、最大値と最小値の平均に最も近い中間値を再度スキャンして見い出し(ステップ1106~1114)、最大値、最小値、中間値を有するデータを3点のデータとして使用する(ステップ1116)。或いはまた、各座標データから方位をそれぞれ算出し、例えば、0°,120°,240°\*

\*のような相互に120°をなす3つの角度に最も近い3 点をそれぞれ選び出すようにしても良い。

#### [0015]

【発明の効果】以上述べてきたように本発明によれば、 車体の着磁による地磁気センサの方位誤差の発生が車の 走行中に自動的に検知され、補正される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による方位誤差補正機能を備えた地磁気 センサを表わす図である。


10 【図2】本発明の方位誤差補正処理のフローチャートである。

【図3】本発明の補正値算出方法を説明する図である。


【図4】3点を選び出す処理のフローチャートである。

【図1】

【図3】



終了



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

y	BLACK BORDERS .
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING ·
A	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
Þ	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.